２０２６ 年 １１ 月 １２ 日
関東東北産業保安監督部東北支部

雪害による LP ガス事故を発生させないために（注意喚起）

東北地域では冬期間、雪害による LP ガス事故（以下「雪害事故」といいます。）が発生しており、近年は、2016 年から 2025 年までの 10 年間で、年平均約 8 件の雪害事故が発生しています。

雪害事故の大半は、落雪による充てん容器等の LP ガス設備（以下「LP ガス設備」といいます。）の損傷によるガス漏れですが、2021 年 1 月、漏えいした LP ガスの爆発・火災により、死者 1 名及び住宅が全焼する事故が発生しています。また、本年 2 月には、類似した状況により重傷 1 名、軽傷 1 名及びアパートが全焼する事故が発生しました。

これから降雪の時期を迎えるにあたり、LP ガス販売事業者及び LP ガス消費者におかれましては、以下の事項に十分留意し、雪害事故の防止に万全を期すようお願いいたします。

1. LP ガス販売事業者の皆様へ

(1) 雪害事故防止対策は、「液化石油ガス安全高度化計画 2030」のアクションプラン項目になっています。雪害事故の防止を図るため、次の措置を講じてください。
- LP ガス設備は、軒の先端の内側に設置するとともに雪囲いを施すなど、LP ガス設備を保護する措置を講じてください。
- 特に、無落雪屋根等の軒のない建物に設置された LP ガス設備は、落雪による衝撃及び損傷を受ける可能性が高いため、雪囲いを施す、容器収納庫に収納するなど、LP ガス設備を保護する措置を講じてください。
- LP ガス設備の上方に雪庇（せっぴ）ができている状態を確認した場合は、速やかに、LP ガス設備を保護する措置を講じてください。

(2) 雪害事故防止について、チラシを用いて消費者に周知してください。

2. LP ガス消費者の皆様へ

(1) 雪おろしや除雪の際は、LP ガス設備に衝撃を与えないよう注意してください。また、雪おろしの際は、隣接する住宅の LP ガス設備にも注意してください。

(2) 屋根からの落雪があったときは、LP ガス設備の確認をしてください。

(3) 事故が発生した LP ガス設備の多くは、雪囲いを施すなどの雪害対策がとられていませんでした。LP ガス設備に雪害対策がとられていない場合は、LP ガス販売事業者に相談してください。

(4) 緊急時に容器のバルブを閉止できるよう、LP ガス設備周りの通路を除雪しておいてください。

(5)「LP ガス設備が損傷した」「ガス臭いと感じた」ときは、LP ガスの使用をやめて、すぐに「緊急時連絡先」か「LP ガス販売店」に連絡するとともに、次の事項を守ってください。
- 使用中の火気は全部消してください。
- 火気は絶対に使用しないでください。
- 着火源となる換気扇、電気などのスイッチに絶対手を触れないでください。
- ガスの元栓、メータガス栓及び容器バルブをすべて閉めてください。

（お問合せ先）
関東東北産業保安監督部東北支部 保安課
電話：022-221-4959

雪害事故に注意

安全・安心にお使いいただくために



LPガス設備の損傷に注意




屋根からの落雪、雪おろしや除雪の際に、調整器、ガスメーターや供給管等のLPガス設備を損傷するなどして、事故が発生することがあります。

「LPガス設備が損傷した」「ガス臭いと感じた」…その時の対応は！

ガスの使用をやめて、すぐに「緊急時連絡先」か「LPガス販売店」に連絡してください。

- 器具栓、ガスの元栓、メーターガス栓および容器バルブをすべて閉めてください。
- 安全確認が済むまでガスは使用しないでください。



- **火気は絶対に使用しないでください。**着火源となる裸火、換気扇、電気などのスイッチにも絶対手を触れないでください。
- 電気のスイッチは切る時にも火花がでます。切ることもしないでください。

LPガス安全委員会ホームページでも詳しい情報をご覧いただけます。http://www.lpg.or.jp/ LPガス安全委員会 検索

LPガス緊急時の連絡先	LPガス販売店名
連絡先: 電　話: 緊急時の連絡先は24時間対応しています。	


LPガス安全委員会　経済産業省 Ministry of Economy, Trade and Industry

屋根からの落雪があったときは



LPガス設備の確認をしてください


- 容器バルブ、調整器、ガスメーター、供給管等に損傷がないか
- 接続部のはずれ･ゆがみ等はないか



屋外から給排気する燃焼機器は

- 給排気筒がはずれていないか
- 給排気口がふさがっていないか
- 給排気筒の先端が屋外に出ているか

適切に給排気がされないと
不完全燃焼をおこし、
危険なCO(一酸化炭素)が
発生します



雪おろしや除雪の際は



お隣のLPガス設備にも注意

- 雪おろしの際はLPガス設備のほか、排気筒や給気口を雪でふさがないように注意してください。
- 落下防止対策をとって安全に雪下ろしをしてください。



日頃の対策をお願いします

- 雪が積もる前にLPガス設備の場所を確認しておきましょう。
- 雪囲いや容器小屋の設置をお願いします。
- 緊急時に速やかに対応できるよう、LPガス設備の周辺および通路を除雪しておきましょう。



LPガス雪害事故の多くは容器バルブ、調整器、ガスメーター、供給管等からのガス漏れです。
「ガス放出防止型単段式調整器(折損式)」は、入口接続部が破損しても遮断弁が作動してガス漏れを防止しますので、雪害対策に有効です。



このほか、LPガス設備の雪害対策について、LPガス販売店にご確認ください。

LPガス安全委員会 2022.10