



令和3年2月10日

一般社団法人全国高圧ガス溶材組合連合会
会長 深尾 定男 様

高圧ガス保安協会
会長 近藤 賢二



容器の刻印の誤りに関するご協力依頼（お願い）

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は当協会の業務に対して、格別のご高配を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

今般、当協会が、技術基準に従って容器検査を実施し合格した容器において、検査合格時に行う刻印に一部誤りがあるものを1本確認しました。

つきましては、高圧ガスの保安を確保する上で、速やかに刻印の内容を正しいものとする必要がありますので、貴会会員の皆様に対して、下記の事項をご周知いただくとともに、調査のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 刻印の誤りについて（一般継目なし容器、アルミニウム合金製、酸素）

	容器に打刻された刻印（誤り）	正しい刻印
耐圧試験における圧力	TP 14.5 M	TP 24.5 M
最高充填圧力	FP 24.7 M	FP 14.7 M

2. お願い事項

- ① 14.7MPa を超える圧力で充填しないようご注意ください。14.7MPa を超える圧力で充填されている場合、速やかに回収を行って下さい。
- ② テイネン工業(株)製の容器のうち、同様の誤りの恐れがある以下の容器をお持ちの方は、容器の記号番号、TP 及び FP の値をご確認の上、当協会へご連絡下さい。

- ① 容器製造業者及び符号：テイネン工業(株) 
- ② 容器の種類：一般継目なし容器
- ③ 容器材料：アルミニウム合金
- ④ 内容積：公称 1.4L（刻印：V 1.5）
- ⑤ 容器の記号番号：ST14-10128～ST14-12127
- ⑥ 容器検査合格年月：1997年4月～1999年12月（刻印：4.97～12.99）

また、高圧ガスを充填する際、容器再検査の際に、誤りのある刻印の容器を確認しましたら、当協会へご連絡下さい。

【連絡先】 高圧ガス保安協会 機器検査事業部 容器検査課

TEL：03-3436-6104

Web 専用フォーム：<https://www.khk.or.jp/inquiry/insp2021.html>



以上

ご協力をお願いいたします。


以下に該当する容器を見つけたら お知らせください。

【対象容器】

容器製造業者及び符号：テイネン工業(株) 
容器の種類：一般継目なし容器
容器材料：アルミニウム合金
内容積：公称 1.4 L (刻印：V 1.5)
容器の記号番号：ST14-10128 ~ ST14-12127

容器検査合格年月：
1997年4月～1999年12月
(4.97) (12.99)

※ 誤った刻印の例です。
正しくは TP 24.5 M
FP 14.7 M です。
FP 24.7Mと刻印された容器が
あっても、14.7MPaを超える
圧力で充填しないでください。



容器の記号番号、TP及びFPの値をご確認の上、

KHKホームページのWeb専用フォーム又はお電話にてお知らせください。

Web専用フォーム：<https://www.khk.or.jp/inquiry/insp2021.html>

TEL：03-3436-6104



 高圧ガス保安協会
The High Pressure Gas Safety Institute of Japan

高圧ガス保安協会 機器検査事業部 容器検査課 (TEL：03-3436-6104)
〒105-8447 東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町ビル
<https://www.khk.or.jp/>